



## FORMACIÓN DE 2, 4 Y 8 DIPOLOS CERRADOS/SOLDADOS PARA VHF

# FDC/S

COD 1508-1508/S1509-1509/S-1510-1510/S

### **CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS**

Potencia máxima de entrada		30	00 Watts	
Modelo	Banda de Ajuste [MHz]	Ganancia promedio		
		2 Dipolos	4 Dipolos	8 Dipolos
FDC2/8 – VHFA	120-200	5/8	8/11 dBi	10/13 dBi
FDC2/8 – VHFB	200-300	5/8	8/11 dBi	10/13 dBi
Diagrama		Omnidireccional / Direccional		
Frecuencia de ajuste		Según pedido (fija)		
R.O.E MAXIMO				1.5:1
Ancho de banda porcentual aproximado		5% de la frecuencia de ajuste		
Alimentación		Simetrica (Arnes 2/4/8 ajustado)		
Impedancia Nominal				50 Ω
Polarización		Lineal (Vertical)		
Conector				N-Hembra

## **CARACTERÍSTICAS MECANICAS**

Material	Aluminio de aleación 6162 T-10 CAMEA			
Aislantes				Teflón
Soporte		F	Barra en Hierro	Galvanizado
Grampas y Tornillos			Acero	Galvanizado
Elementos irradiantes	Dipolos cerrados en aluminio alimentados en forma asimétrica			
Línea de puesta en fase	Arnés construido con cables coaxiales			
		2 Dipolos	4 Dipolos	8 Dipolos
	RG-213	•	•	•
	RG-6	•	•	•
	RG-6		•	•
	RG-6			•
Resistencia al viento				180 Km/h

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

En caso de correcta instalación y utilización, y bajo condiciones climatológicas adversas no extremas garantizamos el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 meses a partir de la fecha de su instalación.

Nos responsabilizamos por fallas dependientes del diseño y construcción o vicios ocultos, durante el mismo periodo, suministrando el respaldo técnico y profesional necesario.

Fecha de instalación	Firma responsable		







# FORMACIÓN DE 4 y 8 DIPOLOS CERRADOS PARA VHF

FDC COD 1509-1509/S-1510-1510/S

#### INSTRUCCIONES DE ARMADO

- 1. Armar el mástil de soporte de acuerdo a la cantidad de tubos provistos, considerando siempre que el tubo de mayor diámetro es el que se coloca en la parte inferior de la antena. Si la antena requiere de dos mástiles, los mismos se colocaran en la parte central de la antena.
- 2. Ubicar los dipolos, de acuerdo al tipo de diagrama de irradiación requerido, al tipo de montaje elegido y a la distancia según la frecuencia de funcionamiento requerida.
- 3. El mástil debe cubrir la totalidad de los dipolos dejando libre la parte superior e inferior por no menos de 10cm. Se debe verificar que todos los dipolos se encuentren instalados con la conexión hacia arriba (indispensable para garantizar la correcta puesta en fase de los mismos).
- 4. Ajustar bien las abrazaderas de sujeción al mástil.
- 5. Asegurar los cables del arnés con los sunchos provistos, con firmeza, pero sin ajustar demasiado los cables para evitar que se deformen y perjudiquen el correcto funcionamiento de la formación.
- 6. Colocar sobre la torre el conjunto teniendo cuidado de no golpear los dipolos o los cables, y sujetar el conjunto con los soportes adecuados al montaje.
- 7. Proteger los conectores encintándolos con cinta plástica del tipo Poxipol Flexible.

#### TIPO DE MONTAJE

### OMNIDIRECCIONAL:

Esta configuración se obtiene instalando la formación en punta de torre y disponiendo los dipolos de la misma orientados en todas la direcciones. Para lograr tal resultado se puede adoptar el siguiente criterio: individuando el *dipolo 1* como el más alto de la formación, y el *dipolo 4/8* como el más bajo, y definiendo la *orientación inicial* como la orientación (arbitraria) del *dipolo 1*, la orientación del dipolo N se encuentra girando de (N-1)\*90 grados en sentido horario con respecto a la orientación llamada inicial.

En el caso de 2 dipolos se dispondrán en direcciones opuestas.

#### **DIRECCIONAL:**

En esta configuración la formación logra la mayor ganancia en una dirección de irradiación especifica, que corresponde a la dirección según que orientar todos los dipolos de la formación misma. El montaje puede realizarse a lado de torre, a una distancia de la misma tal que no se afecte el diagrama de irradiación requerido.

- EN TODO CASO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN EL MONTAJE LATERAL, LA TORRE TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE AISLADA.
- ES CONVENIENTE QUE LA INSTALACIÓN LA REALICE PERSONAL CAPACITADO.
- CUALQUIER FALLA DERIVANTE DE UNA NO CORRECTA INSTALACIÓN, O TAL DE NO RESPETAR LAS INDICACIONES DE LA PRESENTE OJA, <u>NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE</u>.






# FORMACIÓN DE 4 y 8 **DIPOLOS CERRADOS PARA VHF**

**FDC** COD 1509-1509/S-1510-1510/S

Separación entre dipolos :  $\frac{240}{\text{fcia.}}$  mts



Montaje del soporte SL8DT

Montaje del soporte SE4DT






# FORMACIÓN DE 4 y 8 DIPOLOS CERRADOS PARA VHF

FDC COD 1509-1509/S-1510-1510/S

## ARMADO DEL SOPORTE SL4DT-SL8DT PARA FORMACIONES DE 4/8 DIPOLOS

Perfil Hierro Galvanizado 40mm x 20mm x 5mm



ARMADO DEL SOPORTE SE4DT

